

Применение Bore Tech ELIMINATOR:

Разрядите оружие.

1. При помощи шомпола пропустите через ствол поочередно 3-4 патча, смоченных средством ELIMINATOR. Чистите только в одном направлении, обычно от казенной части к дульному срезу.
2. Накрутите на шомпол нейлоновый ершик, смочите его средством ELIMINATOR и сделайте от 10 до 15 проходов. При выходе из ствола ершик откручивается, шомпол вытаскивается, далее ершик снова накручивается и выполняется следующий проход.
3. Повторите шаг 1 и оставьте ELIMINATOR в стволе на 3 - 5 минут.
4. Прогоните через ствол сухие патчи, пока они не будут выходить чистыми.
5. Перед хранением огнестрельного оружия прогоните патч, смоченный в ELIMINATOR.
6. Перед использованием оружия, наколите сухой патч на вишер шомпола и пропустите через ствол. Это позволит очистить ствол от случайной грязи, пыли и пр.